

# Матеріально-технічне забезпечення СЗШ № 91

## *Досконала матеріально-технічна база - запорука успішної школи*

Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 91 Львівської міської ради Львівської області (далі – СЗШ № 91) розташована за адресою: 79020, м. Львів, вул. Варшавська, 58.

Матеріально-технічна база - необхідна умова функціонування СЗШ №91 і реалізації цільової програми розвитку. Подальше вдосконалення матеріально-технічного забезпечення закладу освіти сучасним навчальним і спортивним обладнанням, інформаційно-технічними засобами дає можливість організувати освітню діяльність, проводити культурні, спортивно-оздоровчі заходи і т.д. СЗШ №90 – це одна будівля, що включає основну школу та прибудову з початковими класами. Будівля обладнана відповідними інженерними мережами та технічним устаткуванням для забезпечення належних санітарно-побутових умов.

Стан будівлі та приміщень школи відповідає державним санітарним правилам та нормам. Акти про готовність школи до нового навчального року оформлюються та підписуються своєчасно.

СЗШ №91 розміщена в будівлі 1986 та 1987 років побудови, площею 9020,5 кв. м.

Школа працює в одну зміну. При комплектуванні класів у закладі дотримуються вимог державних санітарних норм.

Для реалізації освітнього процесу в школі наявні:

- кабінет української мови - 4;
- кабінет історії - 2;
- кабінет географії - 2;
- кабінет математики - 4;
- кабінет англійської мови - 8;
- кабінет хімії - 2;
- кабінет зарубіжної літератури – 1;
- кабінет фізики - 1;
- кабінет предмету "Захист Вітчизни" - 1;
- кабінет біології – 1;
- кабінет інформатики – 4;
- кабінет основ здоров'я – 1;
- кабінет обслуговуючої праці – 3;
- кабінет музичного мистецтва- 1;
- кабінет початкових класів – 16.

Школа забезпечена 2 укриттями : в основній школі та прибудові, які забезпечують укриттям 800 учнів.

Кожен навчальний кабінет має паспорт, в якому відображені загальні санітарно-гігієнічні умови приміщення кабінету, організація робочих місць, режим роботи кабінету, перелік методичної літератури, дидактичний та роздатковий матеріал, наочні посібники та технічне обладнання, постійні і

змінні експозиції, в більшості кабінетів систематизовано навчально-методичне забезпечення.

У навчальних кабінетах створені належні санітарно-гігієнічні умови для здійснення освітнього процесу. Дотримується режим провітрювання, проводиться вологе прибирання згідно з графіком. В достатній кількості є інвентар для прибирання приміщень, який промаркований та використовується за призначенням. У наявності миючі, дезінфікуючі засоби.

Приміщення закладу освіти використовуються раціонально, відповідно до прямого призначення, розподілені за своїми функціями: навчальні, медичні, адміністративно-господарські.

16 кабінетів використовуються для навчання учнів 1-4 класів, які обладнані робочим місцем вчителя та забезпечені дидактичним матеріалом для НУШ. Для учнів початкової ланки функціонує мала спортивна зала.

- 35 кабінетів для навчання учнів 5 – 11 класів;
- 4 спортивних зали;
- 1 танцювальний зал;
- бібліотека;
- їдальня на 120 посадочних місць;
- учительська.

Школа забезпечена:

- 38 стаціонарних комп'ютери;
- 11 ноутбуків;
- 4 мультиборди;
- 12 проекторів;
- 25 плазмових телевізорів;
- 18 комп'ютерів у класах вчителів;
- 1 три-Д принтер;

Школа підключена до мережі Інтернет. Бібліотекар має плазмовий телевізор.

Баскетбольний спортивний майданчик, великий футбольний майданчик з ігровою зоною для початкових класів.

Методичний кабінет укомплектовано необхідним наочно-дидактичним матеріалом для здійснення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в закладі освіти.

Кабінет практичного психолога укомплектовано необхідним наочно-дидактичним матеріалом для здійснення корекційно-відновлювальної роботи.

Заклад освіти має учительську, кабінет психолога, кабінети заступників директора, медичний кабінет, сенсорну кімнату.

Усі кабінети в закладі укомплектовано меблями: партами, стільцями для кожного учня, столами для обладнання робочого місця вчителя, шафами.

## Загальна характеристика інженерних мереж

Тепломережа/технічний стан	Водопостачання, водовідведення/технічний стан	Електромережа/технічний стан	Прилади обліку/технічний стан
Централізована. В задовільному стані	Централізована. В задовільному стані	Централізована. В задовільному стані	В наявності. В задовільному стані

Освітлення закладу – змішане. Світловий коефіцієнт природного освітлення відповідає санітарним нормам.

Під час освітнього процесу дотримується лівобічне природне освітлення навчальних кабінетів.

Питома потужність штучного освітлення відповідає нормативам. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо штучного освітлення виконуються.

З метою енергозбереження та покращення освітленості приміщень здійснюється поетапна заміна вікон на пластикові, але 80 вікон ще потребують заміни. Замінено 5 пластикових дверей.

В школі проведено велику організаторську роботу по естетичному оформленню коридорів, класних кімнат, навчальних та адміністративних кабінетів, рекреацій, влучно підбрано кольорову гаму.

В закладі чітко простежується єдиний підхід до оформлення всього приміщення школи. Коридори школи поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота по озелененню подвір'я.

Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте, своєчасно доглядаються дерева, кущі. Фарбується огорожа, біляться дерева. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на прилеглій території та спортмайданчику, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

### Проблеми, що потребують вирішення:

1. Частково потребують заміни світильники (на економні).
2. Потребує капітального ремонту їдальня, 2 туалети.
3. Потребує заміни огорожа навколо школи.
4. Потребують ремонту стіни та стеля у коридорах приміщення школи.
5. Є потреба облагородження внутрішнього дворика школи;
6. Потребує реконструкції спортивний великий майданчик біля школи та ігрової зони для початкових класів;
7. Є потреба у встановленні шлагбауму на в'їзді території школи.